Canon DR-2050C簡単スタートガイド 最初にお読みください

このたびは、キヤノンドキュメントスキャナ DR-2050C をお買い求めいただき、ありがとうございます。

本簡単スタートガイドには、DR-2050Cを使えるようにするまでのセット アップ手順について書かれています。本スタートガイドの手順に従って DR-2050Cをセットアップしてください。DR-2050Cの取扱いについては同梱 のユーザーズガイドに記載されていますので、DR-2050Cをお使いになる前 に、ユーザーズガイドをよくお読みください。

Step 1. 同梱品を確認する

箱を開けたら以下のものが同梱されていることを確認します。 万一、不足品や損傷品がある場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。



L ×=

- フィードローラは DR-2050C に取り付けて使用します。 № 「フィードローラ の取り付け」
- DR-2050C セットアップディスクには、「DR-2050C スキャナドライバ」、 「CapturePerfect3.0」と、メディアドライブ社製の「e.Typist エントリー」、 「やさしく名刺ファイリングエントリー」が入っています。 IST ユーザーズガイド P.16「セットアップディスクについて」
- 同梱品は予告なく変更されることがあります。
- 梱包箱および梱包材は本機の保管や輸送の際に必要ですので、捨てないで保管してください。

Step 2. 保護部材の取り外し ~ フィー ドローラの取り付け

DR-2050C を箱から取り出したら、本体に貼られているオレンジ色のテープ と保護シートをすべて取り除き、フィードローラを本体に取り付けます。



■商標および登録商標について

・Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。 ・Microsoft Windows® は、米国マイクロソフト社の米国および他の国における登録商標です。 ・その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

3. ①, ②の手順で前カバーを開き、ローラカバーを止めて レンジ色のテープをはがします。 **4.** ローラカバーを開きます。 ローラカバー ローラ固定レバー **5.** ローラ固定レバーを起こし(①)、左方向へスライドさ (2)。 **6.** フィードローラをセットし、ローラの切り欠き部を本体 に合わせます。 7. ローラ固定レバーを右方向にスライドさせ、フィードロ 左側の穴にはめ込み(①)、ローラ固定レバーを倒して ドローラの軸を固定します(2)。 (1)Lebe **8.** ローラカバーを閉じます。このとき、カチッと音がして 閉じたことを確認します。 9. 前ユニットの左右を静かに押して、前ユニットを閉じま のとき、カチッと音がして確実に閉じたことを確認しま **10.** 給紙トレイと上カバーを閉じます。 給紙トレイ 上カバー

こいるオ	Step 3.ソフトウエアのインストー	ル
	ソフトウエアのインストールは、スキャナをコンピュータに接続する前に います。	行な
	 	カウン こ終了
	1. コンピュータの電源をオンにします。	
	 ・ ・ ・	200)
せます	2. DR-2050C セットアップディス クを CD ドライブにセットしま す。	
本側の軸	CD-ROMをセットすると自動的に セットアップウィンドウが起動しま す。セットアップウィンドウが起動 しないときは、CD-ROM内の setup.exeを実行してください。	
コーラの フィー	3.「おまかせインストール」をクリックします。 「おまかせインストール」では、 すべてのインストールを実行し ます。ソフトウエアを選んでイ ンストールする場合には、「選 んでインストール」をクリック します。	
て確実に	4.「インストール」をクリックします。 表示されているソフトウエアがすべてインストールされます。 ソフトウエアを選んでインス トールする場合には、〔戻る〕 をクリックします。 State 1000000000000000000000000000000000000	
ます。こ ます。	5.「次へ」をクリックします。	× indows &、現 よって 記布す 地
	6.使用許諾契約を読み、同意いただしない」なクリックします。 この場合は「はい」をクリックします。 この場合は「はい」をクリックします。 この場合には、「はの」をクリックします。 この場合には、「はの」をついった。 この場合には、「はの」をついった。 この場合には、「はの」をついった。 この場合には、「はの」をついった。 この場合には、「はの」をついった。 この場合には、この場合に	× Aate 品別でに 習法 認識 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録 記録
	7. 「スキャナドライバ」のインストールが実行されます。 スキャナドライバのインストールでは、「スキャナドライバ」 と「ジョブツール」のインス トールが実行されます。	

■13 おもて面から続く



Step 4. コンピュータとの接続 ~ 電源 のオン(スキャナの認識)

DR-2050C とコンピュータの接続は以下の手順で行ないます。

▲ 警告

- □ 電源コードとAC アダプタは必ず同梱品をお使いください。
- □ 接続は、本機の電源スイッチがオフの状態で行なってください。
- □ Windows2000、WindowsXPの場合、Administrator 権限のアカウントでロ グオンしてください。
 - **1.** 電源コードをACアダプタに接続します(①)。
- **2.** AC アダプタのプラグを本体左側面のコネクタに差し込みます (2)。
- 3. 電源プラグをコンセントに差し込みます(③)。
- **4.** USB ケーブルでスキャナと PC を接続します(④)。
- 5. PC との接続を確認し、スキャナの電源をオンにします(⑤)。



6. Windows が新しいハードウェアとして DR-2050C を認識 し、インストールが自動で行なわれます。

CANON DR-2050C USB
(Windows98/Me/2000)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新しいハードウェアが見つかりました

(WindowsXP)

- Windows 98/Me/2000 ではインストール完了のメッセージ は表示されません。
- WindowsXPの場合、バルーンヘルプにインストール完了の メッセーンか衣示されます

新しいハードウェアが見つかりました
 新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。

● DR-2050Cは、デバイスマネージャの「イメージングデバ イス」に [CANON DR-2050C USB] の名称で登録され ます。

□ - ● DE ATA/ATAPI コントローラ ● SOSI と RAID コントローラ ● SOSI と RAID コントローラ ● ◆ SOSI と RAID コントローラ ● ◆ SOSI と RAID コントローラ	
デバイスマネージャ画面 (Windows20	00)
	パナルフ
テハイ スマネーシャ画面は。 コントロール	// \

- ジャ]をクリックすると表示されます。 ● WindowsXPの場合、コントロールパネルをクラシック表示
- に切り替えると、「システム」が表示されます。



「システ マネー

Step 5. スキャン

ソフトウェアのインストール、DR-2050Cの認識が完了したら、原稿をセットしてスキャンできることを確認します。 DR-2050Cは、ジョブ機能によりスキャンボタンを押すだけでスキャンを行 なうことができます。原稿をセットし、スキャンボタンを押して原稿がスキャ ンされることを確認してください。



これでセットアップが完了しました

DR-2050Cのセットアップが完了しました。DR-2050Cの取扱いの詳細につ いては同梱のユーザーズガイドに記載されています。DR-2050C をお使いに なる前に、ユーザーズガイドをよくお読みください。

「CaptuerPerfect」、「e.Typist エントリー」、「やさしく名刺ファイリングエント リー」の使用方法については、プログラムメニューに登録されたそれぞれの電子マ ニュアルを参照してください。