## Canon かんたんスタートガイドでは、プリンタを使えるようにするための準備作業を説明します。


Windows 98の入ったコンピュータに 「USBインタフェースケーブル」を使って プリンタを接続する場合の準備作業を説明 します。





- ・ Windows 98またはWindows 95の入ったコンピュータに「パラレルインタフェースケーブル」を使って プリンタを接続する場合には、「**かんたんスタートガイド** A コース」をご覧ください。
- Macintosh (iMac、G3)にプリンタを接続する場合には、「かんたんスタートガイド Cコース」をご覧ください。




- ・ デジタルカメラ(IrTran-Pに準拠したもの)の画像や、携帯情報端末(ASK方式に準拠したもの)の情報を、赤外線通信機能を使って印刷する方法については、「操作ガイド」をご覧く ださい。また、Windows CEで印刷する場合は、「プリンタドライバガイド」をご覧ください。
- ・ コンピュータ(Windows 98またはWindows 95の入ったコンピュータ)が、赤外線通信機能を備えている場合には、インタフェースケーブルを接続することなく印刷することができ ます。この場合には、「かんたんスタートガイド Aコース」の手順2(インタフェースケーブルの接続作業)以外の作業を、すべて済ませてから、「操作ガイド」の第1章の「赤外線通信 について」をご覧ください。









## まだUSBケーブルを接続しないでください。


コンピュータにプリンタドライバをインスト ールするための準備をします。(プリンタド ライバは、印刷するために必要なソフトウェ アのことです)

このような画面([新しいハードウェアの追加ウィザード])が表示されたら...

1. [キャンセル]をクリックする。





2. USBケーブルのコネクタをコンピュータから抜く。




3. プリンタの電源を切る。


QA7-0966-V02 0100TXX © CANON INC.2000 PRINTED IN JAPAN 裏面に続きます











これで、ソフトウェアのインストールが終了しました。 印刷の操作については「プリンタドライバガイド」をご覧ください。 スキャナカートリッジの使いかたについては、「操作ガイド」の付録 をご覧ください。また、スキャナカートリッジの詳しい操作方法に ついては、CD-ROMに収録されている「IS-12リファレンスガイド」 をご覧ください。「IS-12リファレンスガイド」を見るには、手順5 の3のあとに表示されるメインメニューで[リファレンスガイド] をクリックします。

