

■ ■レーザービームプリンター用 キヤノンサービスパック (CSP) スタンダード・保証延長価格表 ■ ■

- メリット
 - ①お手軽な保証延長サービス、保証期間は本体購入後3年～5年になります。(無償保証期間を含む)
 - ②難しい契約手続きが不要、購入後にウェブ等で簡単登録。
 - ③故障発生時は電話による復旧支援、あるいはカスタマーエンジニアが訪問修理を行います。訪問料・技術料・部品代※が含まれています。(機種により取修理対象機もあります)
- 登録方法
 - ①本体購入時に、同時にCSPを購入下さい。
 - ②キヤノンホームページ(カスタマープレミアサイト)に、購入頂きました対象製品の機器情報を登録下さい。同時に、CSPの「お客様登録」を登録下さい。(CSPパッケージに同梱の「お客様登録カード」で FAXや郵送でも受付しています)
 - ③指定先へIDシールをお届けします。対象製品に貼り付けて下さい。登録期間中に故障が発生した場合、IDシールに記載の電話番号に連絡下さい。
- 購入可能時期
 - ①CSPスタンダードは本体と同時に購入下さい。
 - ②CSP保証延長は、無償保証期間終了の90日前から無償保証期間終了までに購入下さい。
 - ③CSPスタンダードとCSP保証延長の同時購入はできません。

部品供給期限が2024年以降あるいは期限無しを掲載しています。表に無い製品はお問い合わせ下さい。赤字は新製品です。

対象製品	製品名	CSPスタンダード5年		CSPスタンダード4年		CSPスタンダード3年		CSP保証延長		
		商品コード JANコード	標準価格(税抜)	商品コード JANコード	標準価格(税抜)	商品コード JANコード	標準価格(税抜)	商品コード JANコード	標準価格(税抜)	
カラ	LBP853Ci	LBP-C タイプR 訪問修理・特定部品込	7950AB34 4957792148471	272,000円	7950AB33 4957792148464	228,000円	7950AB32 4957792148457	172,000円	7950AB35 4957792148488	86,000円
	LBP853Ci	LBP-C タイプP 訪問修理・特定部品込ユーザー交換※⑦	7950AB38 4957792148518	236,000円	7950AB37 4957792148501	186,000円	7950AB36 4957792148495	130,000円	7950AB39 4957792148525	68,000円
	LBP853Ci	LBP-C タイプP 訪問修理・特定部品別	7950AB42 4957792148556	132,000円	7950AB41 4957792148549	114,000円	7950AB40 4957792148532	86,000円	7950AB43 4957792148563	48,000円
	LBP852Ci/LBP851C	LBP-C タイプQ 訪問修理・特定部品込	7950AB46 4957792148594	249,000円	7950AB45 4957792148587	198,000円	7950AB44 4957792148570	156,000円	7950AB47 4957792148600	79,800円
	LBP852Ci/LBP851C	LBP-C タイプQ 訪問修理・特定部品込ユーザー交換※⑦	7950AB50 4957792148631	212,000円	7950AB49 4957792148624	171,000円	7950AB48 4957792148617	122,000円	7950AB51 4957792148693	65,000円
	LBP852Ci/LBP851C	LBP-C タイプQ 訪問修理・特定部品別	7950AB54 4957792148662	115,000円	7950AB53 4957792148655	98,000円	7950AB52 4957792148648	78,000円	7950AB55 4957792148679	40,800円
	LBP5910F	LBP-C タイプI 訪問修理・特定部品込	7950A355 4957792063644	270,000円	7950A354 4957792063637	218,000円	7950A353 4957792063620	176,000円	7950A356 4957792063651	89,800円
	LBP5910F	LBP-C タイプI 訪問修理・特定部品別	7950A350 4957792063590	136,000円	7950A349 4957792063583	118,000円	7950A348 4957792063576	98,000円	7950A351 4957792063606	50,800円
	LBP5910	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品込	7950A144 4957792030356	249,000円	7950A143 4957792030349	198,000円	7950A142 4957792030325	156,000円	7950A317 4957792062432	79,800円
	LBP5910	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品別	7950A149 4957792047040	115,000円	7950A148 4957792047033	98,000円	7950A147 4957792047026	78,000円	7950A315 4957792062418	40,800円
	LBP843Ci/LBP842C	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品込	7950A144 4957792030356	249,000円	7950A143 4957792030349	198,000円	7950A142 4957792030325	156,000円	7950A317 4957792062432	79,800円
	LBP843Ci/LBP842C	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品別	7950A149 4957792047040	115,000円	7950A148 4957792047033	98,000円	7950A147 4957792047026	78,000円	7950A315 4957792062418	40,800円
	LBP9660Ci	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品込	7950A144 4957792030356	249,000円	7950A143 4957792030349	198,000円	7950A142 4957792030325	156,000円	7950A317 4957792062432	79,800円
	LBP9660Ci	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品別	7950A149 4957792047040	115,000円	7950A148 4957792047033	98,000円	7950A147 4957792047026	78,000円	7950A315 4957792062418	40,800円
	LBP9520C/LBP9510C	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品込	7950A144 4957792030356	249,000円	7950A143 4957792030349	198,000円	7950A142 4957792030325	156,000円	7950A317 4957792062432	79,800円
	LBP9520C/LBP9510C	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品別	7950A149 4957792047040	115,000円	7950A148 4957792047033	98,000円	7950A147 4957792047026	78,000円	7950A315 4957792062418	40,800円
	LBP9200C	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品込	7950A144 4957792030356	249,000円	7950A143 4957792030349	198,000円	7950A142 4957792030325	156,000円	7950A317 4957792062432	79,800円
	LBP9200C	LBP-C タイプE 訪問修理・特定部品別	7950A149 4957792047040	115,000円	7950A148 4957792047033	98,000円	7950A147 4957792047026	78,000円	7950A315 4957792062418	40,800円
	LBP841C	LBP-C タイプO 訪問修理・特定部品込	7950A981 4957792123553	200,000円	7950A980 4957792123546	165,000円	7950A979 4957792123539	120,000円	7950A982 4957792123560	65,000円
	LBP841C	LBP-C タイプO 訪問修理・特定部品別	7950A977 4957792123515	80,000円	7950A976 4957792123508	67,500円	7950A975 4957792123492	50,000円	7950A978 4957792123522	27,500円
	LBP9950Ci/LBP9900Ci	LBP-C タイプM 訪問修理	7950A856 4957792109724	272,000円	7950A855 4957792109717	228,000円	7950A854 4957792109700	172,000円	7950A857 4957792109731	86,000円
	LBP712Ci	LBP-C タイプN 訪問修理※⑨	7950A973 4957792123478	176,000円	7950A972 4957792123461	147,000円	7950A971 4957792123454	108,000円	7950A974 4957792123485	59,000円
	LBP664C/LBP662C	LBP-C タイプK 訪問修理	7950A578 4957792090268	97,000円	7950A577 4957792090251	72,000円	7950A576 4957792090244	48,000円	7950A579 4957792090275	26,700円
	LBP654C/LBP652C	LBP-C タイプK 訪問修理	7950A578 4957792090268	97,000円	7950A577 4957792090251	72,000円	7950A576 4957792090244	48,000円	7950A579 4957792090275	26,700円
	LBP7600C	LBP-C タイプK 訪問修理	7950A578 4957792090268	97,000円	7950A577 4957792090251	72,000円	7950A576 4957792090244	48,000円	7950A579 4957792090275	26,700円
	LBP661C/LBP622C/LBP621C	LBP-C タイプF 訪問修理	7950A158 4957792055298	58,000円	7950A157 4957792055281	45,000円	7950A156 4957792055274	32,000円	7950A159 4957792062456	17,800円
	LBP651C/LBP612C/LBP611C	LBP-C タイプF 訪問修理	7950A158 4957792055298	58,000円	7950A157 4957792055281	45,000円	7950A156 4957792055274	32,000円	7950A159 4957792062456	17,800円
	LBP7110C/LBP7100C	LBP-C タイプF 訪問修理	7950A158 4957792055298	58,000円	7950A157 4957792055281	45,000円	7950A156 4957792055274	32,000円	7950A159 4957792062456	17,800円
	LBP7200C/LBP7200CN	LBP-C タイプF 訪問修理	7950A158 4957792055298	58,000円	7950A157 4957792055281	45,000円	7950A156 4957792055274	32,000円	7950A159 4957792062456	17,800円
	LBP7010C	LBP-C タイプL 訪問修理	7950A582 4957792090305	53,000円	7950A581 4957792090299	41,000円	7950A580 4957792090282	29,000円	7950A583 4957792090312	16,600円
対象製品	製品名	CSPスタンダード5年		CSPスタンダード4年		CSPスタンダード3年		CSP初年度・保証延長		
		商品コード JANコード	標準価格(税抜)	商品コード JANコード	標準価格(税抜)	商品コード JANコード	標準価格(税抜)	商品コード JANコード	標準価格(税抜)	
LBP961Ci	CSP/LBP-C タイプR 初年度1年 訪問修理・特定部品別							7950AC75 4957792158715	38,000円	
	CSP/LBP-C タイプR 訪問修理・特定部品別	7950AC74 4957792158708	266,000円	7950AC73 4957792158692	203,000円	7950AC72 4957792158685	139,000円	7950AC76 4957792158722	76,000円	
	CSP/LBP-C タイプR 初年度1年 訪問修理 特定部品込							7950AD13 4957792159088	59,000円	
	CSP/LBP-C タイプR 訪問修理・特定部品込	7950AD12 4957792159071	436,000円	7950AD11 4957792159064	330,000円	7950AD10 4957792159057	224,000円	7950AD14 4957792159095	118,000円	
	CSP/LBP-C タイプR 初年度1年 訪問修理・特定部品込 ユーザー交換							7950AD18 4957792159132	55,500円	
	CSP/LBP-C タイプR 訪問修理・特定部品込ユーザー交換	7950AD17 4957792159125	409,000円	7950AD16 4957792159118	310,000円	7950AD15 4957792159101	210,000円	7950AD19 4957792159149	111,000円	
LBP722Ci	CSP/LBP-C タイプN 訪問修理	7950A973 4957792123478	176,000円	7950A972 4957792123461	147,000円	7950A971 4957792123454	108,000円	7950A974 4957792123485	59,000円	
モノ	LBP443i/LBP442/LBP441/LBP441e	LBP-M タイプG 訪問修理	7950A082 4957792013298	61,000円	7950A081 4957792013281	48,000円	7950A080 4957792013274	34,000円	7950A329 4957792062562	18,800円
	LBP8730i/LBP8720/LBP8710/LBP8710e	LBP-M タイプG 訪問修理	7950A082 4957792013298	61,000円	7950A081 4957792013281	48,000円	7950A080 4957792013274	34,000円	7950A329 4957792062562	18,800円
	LBP8100	LBP-M タイプH 訪問修理	7950A085 4957792013328	55,000円	7950A084 4957792013311	43,000円	7950A083 4957792013304	30,000円	7950A331 4957792062586	16,800円
	LBP352i/LBP351i	LBP-M タイプM 訪問修理※⑩	7950A969 4957792123430	192,000円	7950A968 4957792123423	156,000円	7950A967 4957792123416	112,000円	7950A970 4957792123447	60,000円
	LBP322i/LBP312i	LBP-M タイプK 訪問修理	7950A271 4957792059357	50,000円	7950A270 4957792059340	38,000円	7950A269 4957792059333	26,000円	7950A337 4957792062647	14,800円
	LBP321i/LBP6600	LBP-M タイプK 訪問修理	7950A271 4957792059357	50,000円	7950A270 4957792059340	38,000円	7950A269 4957792059333	26,000円	7950A337 4957792062647	14,800円

LBP6710i	LBP-M タイプK 訪問修理	7950A271 4957792059357	50,000円	7950A270 4957792059340	38,000円	7950A269 4957792059333	26,000円	7950A337 4957792062647	14,800円
LBP224/LBP221/LBP252/LBP251	LBP-M タイプJ 訪問修理	7950A091 4957792013380	30,000円	7950A090 4957792013373	24,000円	7950A089 4957792013366	17,000円	7950A335 4957792062623	10,300円
LBP162/LBP161	LBP-M タイプJ 訪問修理	7950A091 4957792013380	30,000円	7950A090 4957792013373	24,000円	7950A089 4957792013366	17,000円	7950A335 4957792062623	10,300円
LBP6040/LBP6030	LBP-M タイプJ 訪問修理	7950A091 4957792013380	30,000円	7950A090 4957792013373	24,000円	7950A089 4957792013366	17,000円	7950A335 4957792062623	10,300円
LBP6340/LBP6330	LBP-M タイプJ 訪問修理	7950A091 4957792013380	30,000円	7950A090 4957792013373	24,000円	7950A089 4957792013366	17,000円	7950A335 4957792062623	10,300円
LBP6240/LBP6230	LBP-M タイプJ 訪問修理	7950A091 4957792013380	30,000円	7950A090 4957792013373	24,000円	7950A089 4957792013366	17,000円	7950A335 4957792062623	10,300円

【レーザービームプリンター 特定部品一覧】

対象製品（機種）	特定部品名	標準価格(税別)	備考
LBP961Ci	定着器ユニット	75,000円/個	約420,000ページ(A4横送り、片面印刷時)
LBP853Ci/LBP852C/LBP851C	定着器ユニット	53,400円/個	
LBP843Ci/LBP842C/LBP841C	ITBユニット	49,920円/個	
LBP9660Ci/LBP9520C/LBP9510C/LBP9200C			
LBP5910/LBP5910F	定着器ユニット	53,400円/個	約150,000ページ(A4横送り、片面印刷時)
	ITBユニット	49,920円/個	
	2次転写外ローラ	2,490円/個	
LBP712Ci/LBP722Ci	定着器ユニット	45,000円/個	
LBP352i/LBP351i	定着器ユニット	28,270円/個	約225,000ページ(A4横送り、片面印刷時)

■注意点

- ①CSPは次の料金を含みません。
1.本体およびオプションの設置。2.ソフトウェア料金およびソフトウェアのインストール、設定、バージョンアップ。
3.消耗品(用紙、トナー、ドラム、廃・回収トナーボックス等)、ユーザーメンテナンス/バージョンアップキット。
4.キヤノン製以外の外付けオプション（外付型/無線プリントサーバー等）、カタログ記載以外の内蔵オプション（内蔵型プリントサーバー等）、ペダスタル及び専用置台の修理・交換にかかる部品。
5.eLWiSE対応版のICカードリーダー部の修理・交換。6.定期点検作業。
- 7.対象製品の設置場所が、最寄りのキヤノンMJ(またはサービス実施店)の所在地から30kmまたは1時間（法定速度走行の自動車あるいは船舶航空機を除いた公共交通機関を利用）を超える場合の移動費。
- 8.対象製品の設置場所に関係なく、船舶航空機を使用する場合の移動費実費、宿泊費実費。
- 9.特定部品別のCSPに対し、特定部品の料金。
- ②ユーザーメンテナンス/バージョンアップキット等の消耗品を別途購入された場合、返金いたしません。
- ③CSPスタンダードは、対象製品と同時に購入ください。
- ④CSP保証延長は、無償保証期間あるいはCSPスタンダード4年、3年バックの保守期間終了3ヶ月前から保守終了日までに購入下さい。
- ⑤MEAPアプリケーション用CSPは、プリンター本体のCSPと同時に購入ください。複数のMEAPアプリケーションをご使用の場合は、相当数のMEAPアプリケーション用CSPを購入ください。
- ⑥MEAPアプリケーション用CSPは、対象MEAPアプリケーションの障害発生時の設定変更・再インストール・修正プログラムの提供を行います。対象アプリケーションはカタログ記載の製品に限ります。
- ⑦「CSP特定部品込・ユーザー交換」は、1.必要時に交換用の特定部品をお客様に送付し、交換作業をお客様に実施いただけます。特定部品の交換をカスタマーエンジニアに依頼する場合には訪問料金を別途請求させていただきます。
2.特定部品の交換時期を確認するために、デバイスの稼働状況をモニタリングするNETEYE（ネットアイ）を使用していただくことが必須としておりますので、インターネット接続環境をお客様に用意いただく必要があります。（インターネット接続料金もお客様のご負担となります。）
- 3.NETEYEが使用できない場合には、交換用の特定部品が送付できなくなることがあります。予め使用環境等を確認下さい。
- ⑧LBP8900用CSPは提供期間内であっても使用枚数が200万枚を超えた時点で本サービスの提供は終了させていただきます。本サービス終了後に故障等が発生した場合は有償修理（スポットサービス）にて対応いたします。なお本サービスが終了した際に本サービス料金は返金いたしません。
- ⑨LBP722Ci/LBP352i/LBP351i用CSPは特定部品（定着器ユニット）を含みます。

■適用除外

- 事由による機器の故障または損傷については、本サービスの対象外とさせていただきます。①対象商品取り扱い上のはなはだしい不注意、誤用。②火災、天災地災、その他キヤノンマーケティングジャパン（サービス実施店を含む）の責によらざる事由。
③キヤノンマーケティングジャパン指定以外の商品、部品、付属品、消耗品（再生品のカートリッジなど）の使用。④キヤノンマーケティングジャパン（サービス実施店を含む）以外の者が実施した改造、修理、分解、設置、移動。
⑤電氣的ノイズ、公衆回線障害、筐体の変形、その他外的要因

■免責事項

- ①キヤノンマーケティングジャパンおよびサービス実施店は、本サービス実施時における対象商品の使用停止により生じた損害、対象商品の使用または故障により生じた損害については、責任を負わないものとします。
- ②本サービスは、対象商品の品質または性能を保証するものではありません。
- ③キヤノンサービスバック全般のご注意、適用除外、免責などにつきましてはサービス紹介「ご注意・免責事項」をご確認ください

作成者：キヤノンマーケティングジャパン株式会社